

非純正バッテリーパックの事故

事故の概要

【事例①】

インターネットで購入した充電中の電動工具用バッテリーパック付近から出火して、床を焼損し、足にやけどを負った。

事故の原因

【事例①】

事故が発生した非純正バッテリーパックは、安全装置(バッテリー間の電圧のアンバランスを検知したり、バッテリーの異常を検出する機能)がない構造であったため、過充電により異常発熱し、焼損したものと考えられる。



事故発生前(イメージ)



事故発生後

電動工具用非純正バッテリーパックの事故品

※充電器は事故の原因ではありません。

- ◆バッテリーパックの事故の多くは、充電中に起きています。
- ◆充電できない、普段より熱くなるなどの異常がみられたら、使用を控えてください。